

中国民用航空局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
**适 航 指 令**

**AIRWORTHINESS DIRECTIVE**

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39) 颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2018-B767-01

修正案号：39-9290

一. 标题： 水/废水-机身 41 段饮用水系统连接器-检查和更换

二. 适用范围：

本适航指令适用于列在波音紧急服务通告 ASB 767-38A0073R3 版中的波音 Boeing 767-200, -300 和-400ER 系列飞机。

三. 参考文件：

1. FAA AD 2018-01-02, 修正案号 39-19143 (2017 年 12 月 26 日发布)
2. Boeing Alert Service Bulletin 767-38A0073 R3 版 (2016 年 9 月 8 日发布)
3. CAD2017-B767-04, 修正案号 39-8996 (2017 年 3 月 9 日发布)
4. FAAAD 2017-02-03, 修正案号 39-18782 (2017 年 1 月 11 日发布)

四. 原因、措施和规定

本指令替代 CAD2017-B767-04                      39-8996

1. 原因

本适航指令来源于飞行中的 EICAS 故障报告。颁发本适航指令是为了防止由于饮用水系统连接器 (potable water system coupling) 故障导致的不可控漏水，引起主设备中心 (MEC) 航线可替换件 (LRUs) 浸湿，从而造成短路、以及潜在丧失多个安全飞行必要功能。

2. 措施和符合性时间

按照 FAA AD 2018-01-02 (2017 年 12 月 26 日发布) 段落(f)、(g)、(h)、(i)和(j)的符合性时间和措施要求完成相应工作。

3. 其他规定

无。

4. 等效替代

(1) 完成本适航指令可采取能保证安全的等效替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航审定部门的批准。

(2) 在使用任何经批准的等效替代方法之前, 通知有关飞行标准部门的主管监察员。

五. 生效日期: 2018 年 02 月 07 日

六. 颁发日期: 2018 年 01 月 11 日

七. 联系人: 王诗婷  
中国民用航空上海航空器适航审定中心  
021-22321449