

中国民用航空局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2019-MULT-53

修正案号：39-9917

一. 标题： 发动机 -压气机、涡轮叶片和导叶-更换

二. 适用范围：

本适航指令的适用范围与 TCCA AD CF-2019-30 (2019 年 8 月 19 日颁发) 中“Applicability”保持一致。

三. 参考文件：

TCCA AD CF-2019-30 (2019 年8月19日颁发)

四. 原因、措施和规定

1. 原因

TCCA 于 2019 年 8 月 19 日针对 Pratt & Whitney Canada(P&WC) 公司 PT6A 系列发动机颁发了 AD CF-2019-30，要求对受影响的压气机、涡轮叶片和导叶进行更换。经评估，满足 CCAR-39 中颁发适航指令的要求，为此颁发本适航指令。

2. 措施和符合性时间

按照 TCCA AD CF-2019-30 (2019 年 8 月 19 日颁发) 中“Compliance”和“Corrective Actions”的内容执行。

3. 其他规定

无。

4. 等效替代

(1) 完成本适航指令可采取能保证安全的等效替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航审定部门的批准。

(2) 在使用任何经批准的等效替代方法之前, 通知有关飞行标准部门的主管监察员。

五. 生效日期: 2019 年 09 月 02 日

六. 颁发日期: 2019 年 08 月 22 日

七. 联系人: 侯升平
中国民用航空适航审定中心
010-59129338